



Entretien des pièces acier, laiton, cuivre à l'état brut, sans peinture ni vernis.

Entretien

Détergents ou produits pour les vitres sont à bannir.

Afin d'entretenir vos pièces, nous vous recommandons d'utiliser une cire de protection pour métaux, intérieur, référence 0730 de chez «Sofradef» ou équivalent.

Réaliser cette opération une fois par semaine.

Utiliser un chiffon doux pour effacer toutes traces (doigts, poussière...)

Appliquer la cire avec un chiffon doux et lustrez l'ensemble

Cette cire permet d'effacer les traces de doigts et autres micro-rayures, mais jouent également un rôle protecteur.

Pour éviter les tâches et oxydation

Si vous renversez du liquide, il est impératif de l'essuyer immédiatement pour empêcher l'apparition de marques et risquer également l'apparition d'oxydation.

L'acier brut, le laiton, le cuivre est une matière vivante

Vos pièces sont vouées à changer et à évoluer.

Il faut accepter les marques du temps : elles incarnent aussi le charme de ces matériaux nobles, et l'authenticité d'un travail artisanal.